



Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CORIANO



Provincia di Rimini
Presidio di Coriano

**VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI
OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA**

L'anno 2024 il giorno DICHIOTTO del mese di LUGLIO a Coriano (RN), Frazione Cerasolo AUSA in Via AUSA dinanzi al civico 30 (ovvero km 6+300 della Strada Statale SS72) direzione Rimini-San Marino,

i sottoscritti Assistente Sergio Zanotti e Agente Antonio Fiore, in servizio presso il Presidio Territoriale del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno effettuato le prove per la verifica INIZIALE di funzionalità del dispositivo denominato AUTOVELOX 106 - NUMERO MATRICOLA 953537 - CPU 954996 - approvato con Decreto 0003758 del 06/08/2014.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017, recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 290 AutoveloX 106_17-07-24_953537 del 17/07/2024 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Conformità nr. 289R-2024 del 17/07/2024;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 10.21 e di averle terminate alle ore 10.24;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 23 (ventitre) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 23 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 22 immagini pari al 95% dei veicoli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 22 Luglio 2024.

Antonio Fiore S.O.G.


I VERBALIZZANTI:
Agente Antonio Fiore
Assistente Sergio Zanotti

S. Zanotti

 Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	Emesso Sodi R.

Modello apparecchio	<input type="checkbox"/> Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) <input type="checkbox"/> Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) <input type="checkbox"/> Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) <input type="checkbox"/> Autovelox 105/SE– Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) <input checked="" type="checkbox"/> Autovelox 106– Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)
----------------------------	--

Data:	18/07/24
Luogo (comune, provincia, strada, km)	CORIANO VIA AUSA 30
Eseguita da:	Michael Renda
Tipo verifica:	<input type="checkbox"/> Iniziale <input checked="" type="checkbox"/> Periodica
Matricola (rilevatore / CPU)	953537 / 954996
Certificato di taratura	AUTOVELOX 106-17-07-24 N. - 453537 Del: 17/07/24
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	<input checked="" type="checkbox"/> Effettuate <input type="checkbox"/> Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	Limite non impostabile
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 10:21:18 alle ore: 10:24:46
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 23

Esito della verifica:	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Data: 18/07/24	Firma: 


Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93717A
Data 18/07/2024
Ora 10:23:47
Velocità 46 km/h
Distanza bordo 736 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93719A
Data 18/07/2024
Ora 10:23:57
Velocità 53 km/h
Distanza bordo 608 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996




Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93716A
Data 18/07/2024
Ora 10:23:08
Velocità 35 km/h
Distanza bordo 694 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93718A
Data 18/07/2024
Ora 10:23:51
Velocità 48 km/h
Distanza bordo 666 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996




Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93725A
Data 18/07/2024
Ora 10:24:44
Velocità 42 km/h
Distanza bordo 1016 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93727A
Data 18/07/2024
Ora 10:24:46
Velocità 43 km/h
Distanza bordo 1127 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93724A
Data 18/07/2024
Ora 10:24:43
Velocità 44 km/h
Distanza bordo 993 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996




Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93726A
Data 18/07/2024
Ora 10:24:46
Velocità 37 km/h
Distanza bordo 678 cm
Tipo infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93710A
Data 18/07/2024
Ora 10:21:49
Velocità 46 km/h
Distanza bordo 674 cm
Tipo Infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93709A
Data 18/07/2024
Ora 10:21:47
Velocità 62 km/h
Distanza bordo 959 cm
Tipo Infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996



Località Via AUSA 30
ID Infrazione 93711A
Data 18/07/2024
Ora 10:21:52
Velocità 77 km/h
Distanza bordo 1001 cm
Tipo Infrazione Velocità
Autovelox 106
NS Strumento 954996

